

大野南小③

大野南小①

平野小学校

月の浦小学校


大野南小学校

大野南小②


平野中①

平野中学校

## 通学路合同安全点検 点検票

提出学校名	大野南小学校		
場所(地図上番号)	大野南小①	所在地	南ヶ丘1丁目3番付近
道路種別	市道	路線名	南ヶ丘3818号線
状況(危険な内容)	さかえ屋から南ヶ丘第二幼稚園につづく道と交差する道。事故も起こっている。		
合同点検実施日	平成29年2月21日		
現場写真			
点検結果及び対策	要望箇所は、横断に関して通学路ではないが、住宅の擁壁が高く児童が見えにくい箇所があるため、歩道にシートを設置し歩行者に注意喚起を促す。		


## 通学路合同安全点検 点検票

提出学校名	大野南小学校		
場所(地図上番号)	大野南小②	所在地	つつじヶ丘2丁目1番付近
道路種別	市道	路線名	つつじヶ丘4027号線
状況(危険な内容)	つつじヶ丘1,2丁目の通学路にある交差点に横断歩道が2つあるが、一つは信号がないので、車道の信号が赤になったタイミングで子どもたちが渡っている。		
合同点検実施日	平成29年2月21日		
現場写真			
点検結果及び対策	<p>歩行者の横断に関しては、歩行者用の信号がない箇所は、車道の信号に従う必要はない。歩行者用信号機の設置は、利用者が少なく困難であることから、交差点の横断歩道塗りなおし、北西側道路の中央線を消し、外側線、停止線塗り直しにより、進入車両のスピードを抑制させる。</p>		

## 通学路合同安全点検 点検票

提出学校名	大野南小学校		
場所(地図上番号)	大野南小③	所在地	旭ヶ丘2丁目4番付近
道路種別	市道	路線名	旭ヶ丘3005号線
状況(危険な内容)	歩道が無く、車の通行が多いため、危ないと思うときがある。		
合同点検実施日	平成29年2月21日		
現場写真			
点検結果及び対策	交差点の北側道路に関して、交差点から南ヶ丘第二幼稚園前の歩道までの間、カラー舗装を行い、車両に対し、通学路上での注意喚起、速度抑制を図る。		

## 通学路合同安全点検 点検票

提出学校名	平野中学校		
場所(地図上番号)	平野中①	所在地	つつじヶ丘4丁目1番付近
道路種別	市道	路線名	つつじヶ丘4039号線
状況(危険な内容)	車がスピードを出す。登下校時の道路横断中危険(横断歩道)		
合同点検実施日	平成29年2月21日		
現場写真			
点検結果及び対策	<p>該当箇所は昨年も点検を実施し、路面塗装等、注意喚起が設置された。、改善されないのであれば、運転者のマナー改善のため、取り締まりの強化を検討する。減速マーク等路面塗装による注意喚起を追加する。</p>		