

大野小学校

大野小学校



大野小②

下大和利小学校

下大和利小学校

大野小①



大和利小学校


大和利小学校



## 通学路合同安全点検 点検票

提出学校名	大野小学校		
場所(地図上番号)	大野小①	所在地	白木原2丁目1番付近
道路種別	市道	路線名	上大利・白木原線
状況(危険な内容)	JR大野城駅からファミリーマートを通過し、中央コミュニティへ左折する道は、カーブが多く、見通しが悪い。また、車や通学の自転車の交通量が多いが、歩道がとてせまいので危険である。		
合同点検実施日	平成30年1月30日		
現場写真			
点検結果及び対策	<p>道路沿いの建物の状況等を考慮すると歩道の拡張等の対策を採ることは難しい。</p> <p>通学路を再度確認のうえ、PTAとも協議し、通学経路について、検討するとともに子どもたちへの安全指導を徹底する。</p>		

## 通学路合同安全点検 点検票

提出学校名	大野小学校		
場所(地図上番号)	大野小②	所在地	瓦田2丁目11~12番付近
道路種別	市道	路線名	瓦田2646号線
状況(危険な内容)	春日原5号踏切に抜ける道であるため、道幅は狭いが交通量が多い。曲がり角は住宅の塀があり、見通しが悪く、通学路と交差しているので登校中の子どもにとって危険である。		
合同点検実施日	平成30年1月30日		
現場写真			
点検結果及び対策	路面表示が歩道、車道ともに薄くなっていることから、表示をしなおすことにより、児童、運転者ともに注意を促す。(路面表示の引き直し、歩道の注意表示の貼り直し)		